# 電力量測基礎



泰克科技 (中國) 有限公司 行業渠道開發經理 陳鑫磊

電話:13816606936





## 内容摘要


- 1. 交流電基礎知識
- 2. 功率錶量測原理
- 3. 三相與多相交流電




## 單相正弦交流電的產生








### 單相正弦交流電的產生



◆波形按正弦規律變化的交流電。



### 單相正弦交流電的產生



### 交流電的三要素

正弦交流電三個要素:最大值、角頻率和初相位。


$$e = E_{\rm m} \sin (\omega t + \varphi)$$

e:瞬間值


■ Em:最大值

• ωt:角頻率

φ1:初相位




### 三要素1-瞬間值和最大值(初相位為0)



### 三要素 2 - 周期、頻率、角頻率


### 周期

交流電每循環一次所需要的時間稱為周期。周期以符號 T 表示,單位是(s)。




### 三要素2-周期、頻率、角頻率

### 頻率



### 三要素 2 - 周期、頻率、角頻率

## 角頻率




- 角速度ω。
- ◆ 單位是弧度/秒。

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

◆ 角頻率:


係指每秒鐘內交流電變化的角度。

## 三要素-相位





### 三要素 3 一 初相位




♦ 當 t=0 時,角度等於  $\varphi$ ,則  $\varphi$  稱為初相(角)。



### 三要素 3 - 相位

## 相位






♦  $(\omega t + \varphi_1)$ 稱為該交流電的相位。

### 三要素3-相位差

## 相位差

▼兩個同頻率交流電的相位之 差,以φ表示。




◆ 相位差等於初相之差。

$$\varphi = (\omega t + \varphi_1) - (\omega t + \varphi_2) = \varphi_1 - \varphi_2$$

## 三要素3-相位差

# 相位差



$$\varphi = \varphi_1 - (-\varphi_2)$$




## 電壓和電流的相位差

#### 交流使負載電壓和電流之間產生相位差

負載種類	迴路	電壓•電流波形	向量圖
電阻	R	U	$\longrightarrow$ U I
電感	L P	U / I / 90° 滯後	$\bigcup_{I}^{U}$
電容	C	I → U → 90° 超前	I U



## 電力量測值和波形



電壓有效值 電流有效值 電壓電流相位 功率 視在功率 無功功率 1Vrms 振幅 1.41421356....V 1Arms 振幅 1.41421356....A 0° 1W 瞬間功率平均值 1VA 0Var

功率  $P = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) \times i(t) dt$ 1周期內平均值

**Tektronix**®


電力量測:功率和功率因數

## 視在功率

交流電路中,電路端電壓和電流有效值的乘 積稱為視在功率,以S表示。

單位:伏安(VA)


$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$





## 功率因數

### 有功功率與視在功率的比值




$$COS \ \varphi = \frac{P}{S}$$

## 功率因數角

φ 又稱為功率因數角,是電路 總電壓與電流的相位差。


## 不同相位時的電力量測值

相位 角 ()°




電壓有效值	U	1.0000
電流有效值	I	1.0000
功率	Р	1.0000
視在功率	S=U*I	1.0000
無功功率	Q=(S^2-P^2)^0.5	0.0000
功率因數	λ=P/S	1.0000

相位 角 60°



電壓有效值	U	1.0000
電流有效值	I	1.0000
功率	Р	0.5000
視在功率	S=U*I	1.0000
無功功率	Q=(S^2-P^2)^0.5	0.8660
功率因數	λ=P/S	0.5000

相位 角 90°



電壓有效值	Ŭ	1.0000
電流有效值	I	1.0000
功率	Р	0.0000
視在功率	S=U*I	1.0000
無功功率	Q=(S^2-P^2)^0.5	1.0000
功率因數	λ =P/S	0.0000



# 電力量測基礎


# 功率錶量測原理



### 電源分析儀原理

現在的功率錶是將電壓錶、電流錶等彙整在1台設備中

#### 功率錶





## 功率錶量測項目

#### 基本項目:

- · 電壓/電流 (rms 值、mean 值、DC 值、交流成分)、功率 (有功功率、視載功率、無功功率)、功率因數、相位角、效率
- ・電壓或電流的頻率(交流場合)
- ·電流積分 (Ah)、有功功率積分 (Wh) 量測
- · 諧波 (電壓有效值、電流有效值、功率基波成分、各次諧波成分、總諧波含量)

#### 其他應用:

- 電壓、電流波形顯示
- ・電機評價 (扭矩、轉速、機械功率、效率)
- 向量顯示




#### RMS-有效值

- 電壓電流波形取樣
- 功率是通過電流通過電阻的 取樣

$$W = I^2 R$$

■ 一個周期的功率是:

$$W = \frac{I_{1}^{2}R + I_{2}^{2}R + I_{3}^{2}R.... + I_{n}^{2}R}{n}$$



■ 一個周期等效電流:


$$I = \sqrt{\frac{I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 \dots + I_n^2}{n}}$$


### 有功功率 (W) 視在功率 (VA)

- 阻抗負載
  - 功率在任何時候都是 V\*I
  - 功率頻率是 2 倍的電流電壓頻率。
  - 功率永遠是正值
  - 此情況 W = V x I

#### ■ 電容負載

- 電流相位會滯後
- 功率一直是與先前的 vxI一樣
- 功率有時候是負值
- 有功功率不再是 V x I









#### 功率三角形

 $Apparent\ Power = V_{_{RMS}}\ x\ A_{_{RMS}}$ 

Reactive Power =  $\sqrt{Apparent Power2 - Real Power2}$ 

 $Power factor = \frac{Real\ power}{Apparent\ power}$ 






Sine-wave only



#### 功率因數

$$Power factor = \frac{Real\ power}{Apparent\ power}$$


$$PF \neq cos\theta$$





#### 波峰因數


 $Crest factor = \frac{Peak \ value}{RMS \ value}$ 





#### 諧波

Mathematical definition of any waveform



 Any repetitive waveform may be represented by a series of sinewaves whose frequencies are integer multiples of the fundamental frequency of the waveform.




# 功率量測基礎

三相以及多相交流電




# 三相交流電系統


互相差 120 度相位的電氣系統,是由 3 個交流電產生器組成



發電



送電



變電





http://www.energia.co.jp/




## 三相3線與三相4線


#### 單相 2 線 (1 Φ 2W)

單相 3 線 (1Φ3W)






#### 三相 4 線 (3 Φ 4W)




三相 3 線(3 Φ 3W) 中性線省略方式






#### 單相 — 1P2W

單相兩線和直流量測。選擇單相兩線模式。



#### 單相 — 1P3W

單相三線。選擇單相三線。





# 三相交流電基本術語


超前 滯後 R相/S相/T相 U相/V相/W相 超前 滯 後 相電壓 星形(接線) 三角(接線) 線電壓 R




## 三相功率量測

#### 三相功率量測的接線方法

如果各相獨立,三相功率量測則由 3 個功率錶量測並簡單相加。但因為各相的瞬間值互相影響並不獨立,根據 Blondel 定理,N 相功率可以利用 N-1 個功率錶量測。三相功率可以由 2 個功率錶量測 (一般稱為 2 瓦特錶法,其他也有以量測各相平衡為目的 3 電壓 3 電流錶接線)。



可以分別量測 3 相系統負載的消耗功率




根據 Blondel 定理使用 3-1 個功率錶量測

兩種情况的總功率量測結果是相同的。總功率在三相不平衡、波形失真的情况下也成立。




## 三相功率量測

#### 三相功率量測的接線方法 3P3W



## 三相功率量測

三相功率量測的接線方法 3P4W





$$\sum W = ch1W + ch2W + ch3W$$




## 三相 3 線接線 (T 相基準)


無中性線時的功率量測接線








功率因數為 1 時的向量圖





單元 1 較實際 30° 電流超前 P1=UI·I1cos (30°) 單元 2 較實際 30° 電流滯後 P2=U2·I2cos (-30°)

三相 3 線功率因數為 1 P1≠P2

#### Thank You!



