Referenzhandbuch

Digital-Phosphor-Oszilloskope der Serie TDS3000

071-0280-01

Copyright © Tektronix Inc. Alle Rechte vorbehalten.	Inhalt	
Die Tektronix-Produkte sind von amerikanischen und	Batterie-Stromversorgung	
icht-amerikanischen, erteilten und laufenden Patenten	Menüschaltflächen	1
gedeckt. Die Informationen dieser Veröffentlichungen	Kurzmenüs	,
rsetzen die aller vorhergehenden. Die Spezifikationen und Preise können ohne Vorankündigung geändert werden.	Menü Erfassung	į
To be notined only formitalianguing generative worden	Menü Cursor	(
Cektronix Inc., P.O. Box 1000, Wilsonville, OR 97070–1000	Menü Cursor (Forts.)	•
DEWEDONIN THE THURDONE 17.10 '1	Menü Cursor (Forts.)	8
EKTRONIX, TEK, TEKPROBE und TekSecure sind ingetragene Warenzeichen von Tektronix Inc.	Menü Anzeige	(
ingenagene waterizerenen von Textronix inc.	Menü Messung	12
DPX ist ein Warenzeichen von Tektronix Inc.	Menü Speichern/Abrufen	14
	Dienstprogrammdatei-Menü	
	Trigger-Menüs	1
	Menü Flankentrigger	
	Menü Video-Triggerung	18
	Menü B-Trigger	19
	Dientprogramm-Menüs	2
	Menü Systemkonfiguration	2
	Menü System E/A	2
	Menü Systemhardcopy	2
	Menü Systemkalibrierung	2
	Menü Systemdiagnose	
	Vertikale Menüs	2
	Menü Kanal	2
	Menü Math	2
	Menü Ref	2
	Automatische Messungen	3

Batterie-Stromversorgung

Ein optionaler Satz Batterien wird Ihnen mit Ihrem Oszilloskop ausgeliefert. Mit diesem Batteriesatz können Sie das Oszilloskop ca. zwei Stunden lang ununterbrochen bedienen. Ein rechteckiges Symbol (∧) sowie ein Batteriesymbol () zeigen an, wann das Oszilloskop mit Batteriestrom versorgt wird. Das Batteriesymol ist ein Meßgerät, das die verbleibende Batteriekapazität anzeigt.




WARNUNG. Um elektrostatische Entladungen zu vermeiden, schlieβen Sie dieses Instrument immer an die Erdung an. Schließen Sie die Erdungsklemme an der Rückseite an die Erdung an, wenn Sie dieses Instrument im Batteriebetrieb bedienen. Weitere Informationen erhalten Sie im Benutzerhandbuch.

Wenn Sie den Batteriesatz zum ersten Mal verwenden. wird eine Meldung angezeigt, die Sie daran erinnert, den Erdungsdraht zwischen die Erdungsklemme an der Rückseite und die Erdung anzuschließen.

Die Batterie wird automatisch aufgeladen, wenn das Oszilloskop an den Wechselstrom angeschlossen ist. Ein Symbol mit einem Netzstecker (🕀) und einer Batterie () zeigen den Ladestatus der Batterie an. Sie können die Batterie auch mit dem optionalen externen Ladegerät aufladen (TDS3CHG).

Menüschaltflächen




- MESSUNG. Führt automatische Messungen von Signalen durch.
- SPEICHERN/ABRUFEN. Zum Speichern von Setups und Signalen im Hauptspeicher oder auf Diskette und zum Abrufen derselben. Enthält auch eine Menüoption zum Aufrufen der Werkseinstellung.
- 3. KURZMENÜ. Aktiviert Kurzmenüs, z.B. das integrierte Scope-Kurzmenü.
- 4. DIENSTPROGRAMM. Aktiviert die System-Dienstprogrammfunktionen.
- ANZEIGE. Ändert die Anzeige von Signalen und den Anzeigebildschirm.
- 6. CURSOR. Aktiviert die Cursor.

Kurzmenüs

Mit dem Kurzmenü wird die Bedienung des Oszilloskops vereinfacht. Wenn Sie die Taste KURZMENÜ drücken, wird eine Reihe von häufig verwendeten Menüfunktionen angezeigt.

Scope ist ein Kurzmenü, mit dem Sie die grundlegenden Oszilloskopfunktionen steuern können. Viele Aufgaben lassen sich ohne dem regulären Menüsystem durchführen.



Um ein Kurzmenü zu verwenden, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie die Taste KURZMENÜ an der Frontplatte.
- 2. Drücken Sie die Taste, die der zu erledigenden Aufgabe entspricht. Drücken Sie die Taste immer wieder, um eine der Einstellungen zu wählen. Der kleine Pfeil deutet an, daß zusätzliche Einstellungen vorhanden sind, die nicht angezeigt werden.

Die meisten Frontplattenfunktionen können Sie zusammen mit einem Kurzmenü verwenden. Wenn Sie beispielsweise eine Kanaltaste drücken, um einen anderen Kanal auszuwählen, ändert sich das Kurzmenü und zeigt Informationen über diesen Kanal an.

Sie können jedoch weiterhin die regulären Menüs verwenden. Wenn Sie beispielsweise die Taste MES-SUNG drücken, können Sie automatische Signalmessungen auf die übliche Weise einrichten und ausführen. Wenn Sie zum Kurzmenü zurückkehren, wird die Messung weiterhin auf dem Bildschirm angezeigt.

Unter Umständen sind optionale Anwendungsmodule installiert, die auch eine Kurzmenü-Anzeige enthalten. Um das gewünschte Kurzmenü auszuwählen, drücken Sie die Taste MENU. Dieses Menüelement wird nur angezeigt, wenn Anwendungsmodule mit einem Kurzmenü installiert sind.

Menü Erfassung

Unten	Seite	Beschreibung
Modus	Sample	Wird zur normalen Erfassung verwendet.
	Pk Detect	Entdeckt Glitches und reduziert die Aliasing-Möglichkeit.
	Hüllkurve N	Erfaßt Signalabwandlungen in- nerhalb eines bestimmten Zeit- raums. (Stellen Sie N mit dem Mehrzweckknopf ein.)
	Mittelwert N	Reduziert unkorreliertes Rau- schen im der Signalanzeige. (Stellen Sie N mit dem Mehr- zweckknopf ein.)
Horizont. Auflösung	Fast Trigger (500 Punkte)	Erfaßt 500 Punkte-Signale mit einer schnellen Wiederholrate.
	Normal (10 K Punkte)	Erfaßt 10.000 Punkte- Signale mit mehreren horizontalen Details.
Horizont Verzög. rücksetzg.	Auf 0 s setzen	Setzt die horizontale Verzögerung auf Null.
Auto-Setup	Normales Auto-Setup	Führt die Funktion Auto-Setup aus. (Optionale Anwendungs- module können die Auswahl der Ausführungsmöglichkeiten um spezialisierte Auto-Setup- Funktionen erweitern.)
	Auto-Setup zurücksetzen	Kehrt zu den Einstellungen vor dem letzten Auto-Setup zurück.

Menü Cursor

Unten	Seite	Beschreibung
Funktion	Aus	Deaktiviert die Cursor.
	H-Balken	Wird für vertikale Messungen verwendet.
	V-Balken	Wird für vertikale und horizontale Messungen verwendet.
	Setze aus- gewählten Cursor auf Schirmmitte	Verschiebt den aktiven Cursor in die Bildmitte.
	Setze beide Cursor im Bildschirm	Verschiebt außerhalb des Bild- schirms befindliche Cursor zurück auf den Bildschirm.
Modus	Unabhängig	Cursor bewegen sich unabhängig voneinander.
	Gekoppelt	Cursor bewegen sich gleich- zeitig, wenn Cursor 1 aus- gewählt wurde.

Menü Cursor (Forts.)

Unten	Seite	Beschreibung
V-Balken- Einheiten	Sek (s)/ 1/Sek (Hz)	Setzt horizontale Einheiten auf Sekunden oder Frequenz (Hz).
	Verhältnis (%)	Setzt V-Balken-Maßeinheiten auf Prozent.
	Phase (Grad)	Setzt V-Balken-Maßeinheiten auf Grad.
	Cursor- positionen als %/° verwenden	Stellt die V-Balken-Meßskala so ein, daß 0% oder 0° die aktuelle Position des linken V-Balken-Cursors und 100% oder 360° die aktuelle Position des rechten V-Balken-Cursors darstellt.
	5 divs als %/°	Stellt die V-Balken-Meßskala so ein, daß 5 verwenden Haupt-divisionen 100% oder 360° ist, wobei 0% oder 0° –2,5 Divisionen ist und 100% oder 360° +2,5 Divisionen ausgehend vom Rastermittelpunkt.

Menü Cursor (Forts.)

Unten	Seite	Beschreibung
H-Balken- Einheiten	Basis	Stellt die H-Balken-Einheiten so ein, daß sie dasselbe sind wie die vertikalen Maßeinheiten (Volt, IRE, dB usw.) des aus- gewählten Signals.
	Verhältnis (%)	Setzt H-Balken-Maßeinheiten auf Prozent.
	Cursor- positionen als 100 % verwenden	Stellt die H-Balken-Meßskala so ein, daß 0% die aktuelle Position des untersten H-Bal- ken-Cursors und 100% die aktuelle Position des höchsten H-Balken-Cursors darstellt.
	5 divs als 100% verwenden	Stellt die H-Balken-Meßskala so ein, daß 5 Hauptdivisionen 100% ist, wobei 0% –2,5 Divisionen ist und 100% +2,5 Divisionen ausgehend vom Rastermittelpunkt.

Cursorbewegung. Mit dem Mehrzweckknopf können Sie den aktiven Cursor bewegen. Mit Drücken der Taste AUSWAHL betimmen Sie, welcher Cursor aktiv ist.

Schnellere Cursorbewegung. Drücken Sie GROBEIN-STELLUNG, um den Mehrzweckknopf so einzustellen, daß größere Cursorbewegungen schneller durchgeführt werden können.

Menü Anzeige

Unten	Seite	Beschreibung
Signalanzeige	Nur Punkte	Setzen Sie diesen Wert auf Ein, um nur Punkte anzuzeigen. Setzen Sie diesen Wert auf Aus, um Punkte und Vektoren anzuzeigen.
	Nachleucht- zeit	Legt die Nachleuchtzeit fest.
	Auf Min set- zen	Setzt die Nachleuchtzeit auf Null.
	Nachleucht. löschen	Löscht die angezeigte Nach- leuchtzeit.
Intensität Hintergr. Bel.	High	Wird für einen hellen Hintergrund verwendet.
	Mittel	Wird für einen dunkleren Hintergrund verwendet.
	Low	Wird verwendet, um die Zeit des Batteriebetriebs zu verlängern.
Raster	Voll, Gitter, Fadenkreuz, Rahmen	Wird zur Auswahl des Rasters verwendet.

Unten	Seite	Beschreibung
XY-Anzeige	Aus (YT)	Deaktiviert eine XY-Anzeige.
	Getriggert XY	Aktiviert die getriggerte XY- Anzeige.
	Gatter XYZ	Zeigt XY-Signale an, wenn das Z-Kanalsignal über einem fest- gesetzten Pegel liegt. Nur verfügbar bei Instrumenten mit 4 Kanälen.
	Ch1 (X) gegen	Zeigt Ch2, Ch3 bzw. Ch4 als Y im Vergleich zu Ch1 als X an.
	Ref1 (X) gegen	Zeigt Ref2, Ref3 bzw. Ref4 als Y im Vergleich zu Ref1 als X an.
Gatter von	Zeigt Ch2, Ch3 bzw. Ch4 als Z Kanal-(Gatter)-Quelle und Schwellwertpegel des Gatter- kanals an.	
Farbpalette	Normal	Wird zur Auswahl der Farbanzeige verwendet.
	Monochrom	Setzt alle Signale auf kontrast- reiches Schwarz und Weiß.

XY-Signale. Bei XY-Signalen werden Kanal 1 bzw. Ref 1 in der horizontalen Achse angezeigt. Verwenden Sie die Bedienelemente Vertikale POSITION und SKALIEREN, um die horizontale Position und Größe des XY-Signals festzulegen.

Ein anderer Kanal oder ein anderes Referenzsignal wird in der vertikalen Achse angezeigt. Verwenden Sie für diesen Kanal die Bedienelemente Vertikale POSITION und SKALIEREN, um die vertikale Position und Größe des XY-Signals festzulegen. XY-Signal Triggerung. Das XY-Signal wird getriggert, so daß Sie periodische Eingangssignale mit dem XY-Signal synchronisieren können. Diese Funktion ist nützlich, wenn nur ein Teil der Periode gültige Informationen enthält, die Sie im XY-Format sehen möchten. Stellen Sie die Zeitbasis und den Triggerort ein, um nur diesen Teil der Periode zu erfassen.

Wenn Sie die gesamte Periode der Signale unabhängig von der Zeitbasis-Einstellung anzeigen möchten, setzen Sie die Triggerquelle auf einen unbenutzten Kanal und den Triggermodus auf Auto.

Gatter XYZ. Zeigt XYZ-Signale nur an, wenn der Z-(Gatter) Kanal wahr ist. Gatter XYZ ist dem modulierten XYZ-Modus des analogen Oszilloskops ähnlich, außer daß das angezeigte XY-Signal entweder ein oder aus ist; es gibt keine Intensitätsmodulation. Gatter XYZ eignet sich sehr gut für Konstellationsdiagramme.

Der Mehrzweckknopf setzt den Schwellwertpegel für den Z-Kanal.

Menü Messung

Unten	Seite	Beschreibung
Messung wählen		Wählen Sie eine von 21 auto- matischen Messungen für den ausgewählten Kanal.
Messung entfernen	Messung 1 Messung 2 Messung 3 Messung 4	Entfernt eine bestimmte Messung.
	Alle Messungen	Entfernt alle Messungen.
Gating	Aus	Wird verwendet, um von der gesamten Signalerfassung Messungen durchzuführen.
	Bildschirm	Wird verwendet, um Messun- gen von dem Teil des Signals innerhalb des Bildschirms durchzuführen.
	Zwischen V- Balkencursor	Wird verwendet, um Messun- gen von dem Teil des Signals zwischen den V-Balken-Cur- sorn durchzuführen.

Unten	Seite	Beschreibung
Gating	Setze aus- gewählten Cursor auf Schirmmitte	Verschiebt den aktiven Cursor in die Bildmitte.
	Setze beide Cursor im Bildschirm	Verschiebt außerhalb des Bild- schirms befindliche Cursor zurück auf den Bildschirm.
High-Low einstellen	Auto-Auswahl	Verwendet je nach Meßtyp automatisch die beste Meß- methode.
	Histogramm	Wird zur Messung von Impulsen verwendet.
	Min-Max	Wird zur Meßung anderer Kurvenformen verwendet.
Referenz- pegel	Pegel setzen in % oder Einheiten	Wird verwendet, um benutzer- spezifische Referenzpegel in relativen oder absoluten Einhei- ten festzulegen.
	Hohe Referenz	Setzt benutzerspezifische hohe Referenzpegel.
	Mittlere Referenz	Setzt benutzerspezifische mitt- lere Referenzpegel.
	Niedrige Referenz	Setzt benutzerspezifische niedrige Referenzpegel.
	Auf Standard rücksetzen	Setzt Referenzpegel auf Standardwerte zurück.

Menü Speichern/Abrufen

Unten	Seite	Beschreibung
Akt. Einst.	In Datei	Speichert eine Einstellung auf Diskette.
speichern	In Einstellung 1 In Einstellung 10	Speichert eine Einstellung auf ein nichtflüchtiges Speichermedium.
Gespeich. Einstell.	Von Datei	Ruft eine Einstellung von einer Diskette ab.
abrufen	Einstellung 1 abrufen Einstellung 10 abrufen	Ruft eine Einstellung von einem nichtflüchtigen Speichermedium ab.
Werkseit. Einstell. abrufen	OK Werkseitige Init. bestätig.	Initialisiert die Einstellung zu einer bekannten Einstellung.
Speichern	In Datei	Zeigt Dateiformats-Auswahl- möglichkeiten an: Internes Datei- format, Tabellenkalkulationsblatt oder Mathcad. Speichert das aus- gewählte Signal auf Festplatte.
	In Ref1 In Ref4	Speichert das ausgewählte Signal auf ein nicht-flüchtiges Speichermedium.
Abrufen	Von Datei Ref1 abrufen Ref4 abrufen	Ruft ein Signal von der Festplatte ab und zeigt es als Referenzsignal an.

Dienstprogrammdatei-Menü

Unten	Seite	Beschreibung
Dienstpro-	Löschen	Löscht eine Datei.
gramme f. Dateien	Umbenennen	Benennt eine Datei oder ändert ihren Namen.
	Kopieren	Kopiert eine Datei in ein anderes Verzeichnis.
	Drucken	Druckt eine Datei auf einem Drucker, der an einen der Hard- copy-Anschlüsse angeschlos- sen ist.
	Verzeichnis erstellen	Erstellt ein neues Verzeichnis.
	Löschen bestätigen	Blendet vor dem Löschen von Dateien eine Bestätigungsmeldung ein oder aus.
	Überschreib- Sperre	Setzt den Schreibschutz einer Datei auf Ein oder Aus.
	Format	Formatiert eine Diskette (löscht alle Dateien).
Bezeich- nungen	Bezeichnungen für Referenzsignale und Geräteeinstellungen, die im nichtflüchtigen Speicher gespeichert sind, erstellen/bearbeiten.	

Trigger-Menüs

Menü Flankentrigger

Unten	Seite	Beschreibung
Quelle	Ch1 Ch4	Setzt die Triggerquelle auf einen bestimmten Kanal.
	ACNetz	Wählt die Triggerquelle des Wechselstromnetzes aus (nur für AC-Netzbetrieb)
	Ext	Wählt die externe Triggerquelle
	Ext/10	für Zweikanal-Oszilloskope.
	Vert	Setzt die Triggerquelle auf den aktiven Kanal mit der niedrigsten Nummer in der Anzeige.
Kopplung	DC	Wählt DC-Kopplung aus.
	HF Reject	Weist Frequenzen über 30 kHz im Triggersignal zurück.
	LF Reject	Weist Frequenzen unter 80 kHz im Triggersignal zurück.
	Noise Reject	DC-Kopplung mit niedriger Emp- findlichkeit.

Unten	Seite	Beschreibung
Flanke	/ (steigende Flanke)	Triggert bei steigender Signal- flanke.
	\ (abnehmende Flanke)	Triggert bei abnehmender Signal- flanke.
Pegel	Pegel	Wird verwendet, um den Trigger- Pegel mit dem Mehrzweckknopf einzustellen.
	Auf TTL setzen	Setzt den Trigger-Pegel auf +1,4 V für TTL-Logikelemente.
	Auf ECL set- zen	Setzt den Trigger-Pegel auf –1,3 V für ECL-Logikelemente (V _{ee} = –5,2 V).
	Auf 50% set- zen	Setzt den Trigger-Pegel auf die 50%-Amplitude des Signals.
Modus & Holdoff	Auto (Ungetrig- gerter Durch- lauf)	Aktiviert frei durchlaufende und Rollmodus-Aufzeichnungen.
	Normal	Triggert nur bei gültigen Trigger- Ereignissen.
	Holdoff (Zeit)	Legt eine bestimmte Zeit für den Holdoff fest.
	Holdoff (% der Aufzeichng.)	Legt einen Prozentsatz der Aufzeichnungsdauer für den Holdoff fest.
	Auf Min setzen	Setzt den Holdoff auf den Mindestwert.

Menü Video-Triggerung

Unten	Seite	Beschreibung
Klasse	525/NTSC	Triggert ein NTSC-Signal.
	625/PAL	Triggert ein PAL-Signal.
	SECAM	Triggert ein SECAM-Signal.
Quelle		Wählt die Triggerquelle aus. Weitere Beschreibungen dieser Menüelemente finden Sie unter Flankentrigger-Menü.
Trigger auf	Ungerade	Triggert ungerade oder gerade Halbbilder in einem verschach-
	Gerade	telten Signal.
	Vollbild	Triggert ein beliebiges Halbbild in einem verschachtelten oder nichtverschachtelten Signal.
	Alle Zeilen	Triggert alle Zeilen.

Menü B-Trigger

Unten	Seite	Beschreibung
B Trigger nach A	B Trigger nach A Zeit	Das Oszilloskop triggert das nächste B-Trigger-Ereignis, das nach einer festgelegten Zeit vom A-Trigger aus stattfindet. Verwenden Sie den Mehrzweckknopf, um die Zeit einzustellen.
	Auf Verz.zeit setzen (B→▼) Setzen Sie (B→▼) auf 0s	Setzt den Wert für B-Trigger nach A Zeit auf den horizontalen Wert B→▼ und setzt dann B→▼ auf Null Sekunden. B→▼ ist die Verzögerungszeit vom B-Triggerpunkt zum Expansionspunkt (Bildschirmmitte).
	Auf Min setzen	Setzt B Trigger nach A Zeit auf 26,4 ns.
	B Ereignisse	Das Oszilloskop triggert das N-te B-Trigger-Ereignis nach dem A-Trigger. Verwenden Sie den Mehrzweckknopf, um die Zeit einzustellen.
	Auf Min setzen	Setzt die Anzahl der B-Ereignisse auf 1.

Unten	Seite	Beschreibung
Quelle		Legt die Quelle, die Kopplung, die Flanke und den Pegel für den
Kopplung		B-Trigger fest. Legen Sie diese Einstellungen unabhängig von den Einstellungen für den A-Trigger fest. Weitere Beschreibungen dieser Menü-elemente finden Sie unter Flankentrigger-Menü.
Flanke		
Pegel		

Dientprogramm-Menüs

Menü Systemkonfiguration

Unten	Seite	Beschreibung
Sprache	Englisch	Wird verwendet, um die gewünschte
	Französisch	Muttersprache auszuwählen. Der
	Deutsch	Bildschirmtext wird in der gewählten Sprache angezeigt.
	Italienisch	oprasno angozoiga
	Spanisch	
	Portugiesisch	
	Russisch	
	Japanisch	
	Koreanisch	
	Vereinfachtes Chinesisch	
	Traditionelles Chinesisch	

	Seite	Dooghraihuma
Unten		Beschreibung
Datum & Zeit eins- tellen	Datum/Zeit anzeigen	Wird zum Aktivieren oder Deaktivier- en der Datums-/Uhrzeitanzeige ver- wendet.
	Std Min	Wird zum Einstellen der inneren Uhr mit der aktuellen Stunde und Minute verwendet.
	Monat Tag	Wird zum Einstellen der inneren Uhr mit dem aktuellen Monat und Tag verwendet.
	Jahr	Wird zum Einstellen der inneren Uhr mit dem Jahr verwendet.
	Datum/Zeit eingeben	Setzt das Datum und die Uhrzeit der inneren Uhr.
Zeitlimits Batterie	Zeitlimit Abschaltung	Wird verwendet, um die Zeit vor einem automatischen Abschalten festzulegen.
	Zeitlimit Hin- tergr. Bel.	Wird verwendet, um die Zeit des automatischen Abschaltens der Hintergrundbeleuchtung festzulegen.
Tek Se- cure Speicher löschen		Löscht alle nichtflüchtigen Signale und den Setup-Speicher.
Version		Zeigt die Firmware-Version an.

Menü System E/A

Unten	Seite	Beschreibung
GPIB	Talk/Listen Adresse	Legt die GPIB-Adresse fest.
	Hardcopy (Nur Talk)	Setzt den GPIB-Anschluß nur für Hardcopies fest.
	Bus aus	Deaktiviert den GPIB-Anschluß.
	Debug	Aktiviert und deaktiviert ein Meldungsfenster zum Debug- gen von GPIB-Problemen.
RS-232	Baudrate	Setzt die Baudrate stufenweise von 1.200 bis 38.400.
	Flagging	Wird verwendet, um Hard Flag- ging (RTS/CTS) zu aktivieren oder zu deaktivieren.
	EOL	Wählt EOL-Abschluß aus.
	Debug	Aktiviert und deaktiviert ein Meldungsfenster zum Debug- gen von RS-232- Problemen.
	RS-232- Parameter auf Standard setzen	Setzt die Baudrate = 9600, Hard Flagging = on und EOL = LF.

Unten	Seite	Beschreibung
Ethernet- Netzwerkein- stellungen (nur TDS3EM)	n-stellgn. in denen Sie Ethernet-Para meter für das Oszilloskop, z.B. Adresse, Gerätename Domänenname usw. einste	Zeigt eine Liste von Feldern an, in denen Sie Ethernet-Parameter für das Oszilloskop, wie z.B. Adresse, Gerätename, Domänenname usw. einstellen können. Informationen zum
	DHCP/ BOOTP	Einstellen dieser Felder finden Sie im <i>Programmierhandbuch</i> <i>für Digital-Phosphoroszillo-</i> <i>skope der Serie TDS3000.</i>
	Debug	Aktiviert und deaktiviert ein Meldungsfenster zum Debug- gen von Ethernet-Problemen.
Ethernet- Druckerein- stellgn. (nur TDS3EM)	Drucker hinzufügen	Hinzufügen, umbenennen oder löschen eines Ethernet Netz- werkdruckers aus der Oszillo-
	Drucker umbenennen	skop-Druckerliste. Informationen zum Einstellen dieser Felder finden Sie im <i>Programmier</i> -
	Drucker löschen	handbuch für Digital-Phos- phoroszilloskope der Serie TDS3000.
	Löschen bestätigen	Aktiviert und deaktiviert ein Meldungsfenster zum Bestäti- gen, ob ein Drucker aus der Oszilloskop-Druckerliste entfernt werden soll.

Menü Systemhardcopy

Unten	Seite	Beschreibung
Format		Wählen Sie das richtige Hard- copy-Format für Ihren Drucker.
Optionen	Hochformat	Druckt im Hochformat.
	Querformat	Druckt im Querformat.
	Kompri- mierung	Aktiviert und deaktiviert das Komprimierungsformat .zip der Druckdatei.
Ink Saver	Aus	Druckt die Farben der Anzeige.
	Ein	Druckt die Farben optimiert für den Druck auf weißem Papier.
	Voransicht	Zeigt eine Voransicht der Hard- copy-Farben auf dem Bild- schirm an.
Port	Centronics	Verwendet den parallelen Druckeranschluß.
	GPIB	Verwendet den GPIB-Anschluß.
	RS-232	Verwendet den RS-232-Port.
	Datei	Speichert die Hardcopy auf Diskette.
Spool löschen		Hält eine aktive Hardcopy an. Löscht den Drucker-Spooler.

Menü Systemkalibrierung

Unten	Seite	Beschreibung
System Kal		
Signalpfad		Kompensiert die Signalpfade, um eine möglichst hohe Meßge- nauigkeit zu erzielen.
Werkseitige Kalibrierung		Wird zur Kalibrierung des Oszil- loskops verwendet. Hierbei handelt es sich um eine reine Service-Funktion.
Kalibrierung fällig	Nachricht nach Betriebs- stunden	Legt die Anzahl an Betriebs- stunden fest, bevor Sie über eine fällige Kalibrierung infor- miert werden.
	Nachricht nach Jahren	Legt die Anzahl Jahre fest, be- vor Sie über eine fällige Kali- brierung informiert werden.

Signalpfadkompensation. Sie können die Signalpfadkompensation jederzeit durchführen, sollten dies aber unbedingt dann tun, wenn sich die Umgebungstemperatur um 10 °C oder mehr verändert.

Menü Systemdiagnose

Unten	Seite	Beschreibung
System Diagnose		
Ausführen		Startet die Diagnose.
Schleife	Einmal	Führt die Diagnoseschleife einmal aus.
	Immer	Führt die Diagnoseschleife fortwährend aus.
	Bis Fehler	Führt die Diagnoseschleife bis zu einem Fehler aus.
Fehlerprotokoll	Seite oben	Wird verwendet, um die vorher- gehende Seite des Fehlerproto- kolls anzuzeigen.
	Seite unten	Wird verwendet, um die nächste Seite des Fehlerprotokolls anzu- zeigen.

Vertikale Menüs

Menü Kanal

		i
Unten	Seite	Beschreibung
Kopplung	DC	Setzt die Eingangskopplung auf DC.
	AC	Setzt die Eingangskopplung auf AC.
	GND	Liefert eine 0V-Signalreferenz. Der Eingangs-BNC wird von internen Stromkreisläufen getrennt.
	Ohm	Setzt den Eingangswiderstand auf 50 Ω bzw. 1 M Ω .
Invertierung	Invertierung aus	Wird bei normalem Betrieb verwendet.
	Invertierung ein	Kehrt die Polarität des Signals in der Anzeige um.
Bandbreite	Volle Bandbreite	Setzt die Bandbreite auf die volle Oszilloskop-Bandbreite.
	150 MHz	Setzt die Bandbreite auf 150 MHz (bei einigen Modellen nicht verfügbar).
	20 MHz	Setzt die Bandbreite auf 20 MHz.
Feinskalie- rung		Aktiviert die Feinskalierung mit dem Mehrzweckknopf.

Unten	Seite	Beschreibung
Position	Vertikale Position	Aktiviert die numerische Einstellung der vertikalen Position.
	Auf 0 divs set- zen	Setzt die vertikale Position auf die Bildmitte.
Offset	Vertikaler Offset	Aktiviert die vertikale Offset- Einstellung mit dem Mehr- zweckknopf.
	Auf 0 V setzen	Setzt den vertikalen Offset auf 0 V.
Tastkopfein- stellung	Spannungs- Tastkopf	Wird verwendet, um die Verstärkung oder Dämpfung für Tastköpfe einzustellen, die nicht mit der TekProbe II- Schnittstelle ausgestattet sind.
	Strom-Tastkopf	
	Deskew	Wird verwendet, um die Zeit- versatzberichtigung für einen Tastkopf einzustellen.
	Auf 0 setzen	Wird verwendet, um die Zeit- versatzberichtigung für einen Tastkopf auf Null zu setzen.

Menü Math

Unten	Seite	Beschreibung
Zweifach-	1. Quelle	Wählt das erste Quellsignal.
Signalber.	Operator set- zen auf	Wählt den math. Operator: +, −, x oder ÷.
	2. Quelle	Wählt das zweite Quellsignal aus.

Menü Ref

Unten	Seite	Beschreibung
Ref 1	Ch1 in Ref1 speichern	Speichert Kanal 1 im Referenz- signal Ref 1.
	Ch2 in Ref1 speichern	Speichert Kanal 2 im Referenzsignal Ref 1.
	Ch3 in Ref1 speichern	Speichert Kanal 3 im Referenzsignal Ref 1.
	Ch4 in Ref1 speichern	Speichert Kanal 4 im Referenzsignal Ref 1.
	Math in Ref1 speichern	Speichert das math. Signal im Referenzsignal Ref 1.
Ref 2 Ref 3 Ref 4	Identische Einstellungen für die Referenzsignale Ref 2, Ref 3 und Ref 4.	

Automatische Messungen

Mes- sung	Definition
Ampli- tude	Gemessen über das gesamte Signal.
	Amplitude = Hoch (100%) – Niedrig (0%)
Burst- breite	Die Dauer eines Burst. Gemessen über das gesamte Signal.
Zyklus- mittel	Das arithmetische Mittel während des ersten Signalzyklus.
Zyklus- Effektiv- wert	Die echte Effektivspannung im ersten Signalzyklus.
Abfallzeit	Zeit, die die abfallende Flanke des ersten Signalim- pulses benötigt, um von 90 % auf 10% seiner Ampli- tude abzufallen.
Frequenz	Umgekehrter Wert der Periode des ersten Signalzyklus. Gemessen in Hertz (Hz).
Hoch	Der als 100 % verwendete Wert. Wird entweder mit der min/max- oder der Histogramm-Methode ermittelt. Ge- messen über das gesamte Signal.
Niedrig	Der als 0 % verwendete Wert. Wird entweder mit der min/max- oder der Histogramm-Methode ermittelt. Ge- messen über das gesamte Signal.

Mes- sung	Definition
Max	Die maximale Amplitude. Die positivste Spitzenspannung gemessen über das gesamte Signal.
Mittel	Das arithmetische Mittel über das gesamte Signal.
Min	Die Mindestamplitude. Die negativste Spitzenspannung gemessen über das gesamte Signal.
Nega-	Messung des ersten Signalzyklus.
tives Tastver- hältnis	Negatives Tastverhältnis = $\frac{\text{Negative Brelte}}{\text{Periode}} \times 100\%$
Negatives Über- schwin- gen	Messung des gesamten Signals. Negatives Überschwingen = $\frac{\textit{Niedrig-Min}}{\textit{Amplitude}} \times 100\%$
Negative Impuls- breite	Messung des ersten negativen Signalimpulses. Die Zeit zwischen den 50 %-Amplitudenpunkten.
Pk-Pk	Gemessen über das gesamte Signal.
	Peak-to-peak = Max – Min
Periode	Zeit für den ersten gesamten Signalzyklus. Gemessen in Sekunden.

	
Mes- sung	Definition
Positives Tastver-	Messung des ersten Signalzyklus.
hältnis	Positives Tastverhältnis = $\frac{Positive\ Brelte}{Periode} \times 100\%$
Positives	Messung des gesamten Signals.
Über- schwin- gen	Positives Überschwingen = $\frac{Max-Hoch}{Amplitude} \times 100\%$
Positive Breite	Messung des ersten positiven Signalimpulses. Die Zeit zwischen den 50 %-Amplitudenpunkten.
Anstiegs- zeit	Die Zeit, die die vordere Flanke des ersten Signalim- pulses für den Anstieg von 10 % auf 90 % seiner Am- plitude benötigt.
Eff	Die echte Effektivspannung während des gesamten Signals.