



設計のトラブルシューティング・ガイド MSO/DPOシリーズ・オシロスコープ



MSO/DPOシリーズ・オシロスコープによる設計のトラブルシューティング4
ロング・メモリのナビゲーション
組込みシリアル・バスの取込みとデコード
車載用シリアル・バスの取込みと解析
検出が難しいグリッチの捕捉
FilterVu [®] 可変ノイズ・フィルタ11
微小信号の観測
デジタル・タイミング問題のデバッグ13
シグナル・インテグリティの確認14
ビデオ信号のテスト15
意図しない回路ノイズの観測16
電源高調波の解析17
スイッチング回路の測定
X-Y表示による位相測定
OpenChoiceによる測定結果の文書化 20
NI LabVIEW SignalExpress™ Tektronix Editionによるデータ・ロギング21
NI LabVIEW SignalExpress™ Tektronix Editionによるリミット・テスト



MSO/DPOシリーズ・オシロスコープによる 設計のトラブルシューティング

今日のエンジニアが直面しているトラブルシューティング作業は、その複雑さと重要度を増す一方です。最新のデジタル 回路設計では、トランジェント、信号のアベレーション、バス競合問題など、システム統合に関する新しい問題に直面し ます。また、製品を市場に投入するまでの時間短縮も要求され、トラブルシューティングはすばやく正確に完了させなけ ればなりません。

価格対性能比とポータビリティに優れたMSO/DPOシリーズは、素早い対応と解決を可能にしてくれる心強い味方です。 回路の動きを視覚化し、信号を正確に取込み、取込んだデータを解析して回路誤動作の根本原因を突き止めます。

	MS0/DP04000シリーズ	DP03000シリーズ	MS0/DP02000シリーズ
周波数帯域	1GHz、500MHz、350MHz	500MHz、300MHz、100MHz	200MHz、100MHz
チャンネル数	アナログ:2または4 デジタル:16*	アナログ:2または4	アナログ:2または4 デジタル:16*
レコード長	10Mポイント/Ch	5Mポイント/Ch	1Mポイント/Ch
最高サンプル・レート	5GS/s、2.5GS/s	2.5GS/s	1GS/s
ディスプレイ	10.4型、XGAカラー	9型、WVGAカラー	7型、WQVGAカラー
シリアル・バス・ トリガ/解析	I ² C, SPI, CAN, LIN, FlexRay™, RS-232/422/485/UART, パラレル*	I ² C、SPI、CAN、LIN、 RS-232/422/485/UART	I ² C、SPI、CAN、LIN、 RS-232/422/485/UART、 パラレル*

* MSOシリーズのみ



次のページから、トラブルシューティング作業をより簡単に行うためのヒントを説明します。詳細な情報が必要な場合は、当社営業担当、お客様コール センター、販売特約店までご連絡ください。または、当社ウェブ・サイト(www.tektronix.co.jp/oscilloscopes)をご覧ください。



ロング・メモリのナビゲーション

シリアル・バスが普及するにしたがって、高分解能で長い時間ウィン ドウを取込む要求が強くなっています。波形レコードはますます長く なり、オシロスコープ・ユーザは長い時間をかけて、表示画面をスク ロールしながらすべてのデータを観測しなければなりません。手作業 でデータをスクロールすることは、検索エンジン、ウェブ・ブラウザ、 ブックマークなしにインターネットを探すようなものです。

MSO/DPOシリーズのWave Inspector[®]機能は、ロング・メモリを自 由自在に移動、拡大、検索し、必要な情報を簡単に、かつ効率的に見 つけ出すことができます。

前面パネルのWave Inspector専用の操作機能:

- ズーム/パン
- 再生/ポーズ
- マークの指定/解除
- サーチとマーク
- マーク間のワンタッチ移動

例えば、外側のリングを時計方向に回すとズーム・ウィンドウは波形の右側 に移動し、反時計方向に回すと左側に移動します。大きく回すと、ズーム・ ウィンドウは高速に移動します。10Mポイントのロング・メモリであっても、 ズーム・ウィンドウをすばやく動かすことでメモリの端から端まですばやく 移動できます。





ロング・メモリのナビゲーション (続き)

信号を調べていくと、さらに詳細に調べたり、残りの解析のために リファレンス・ポイントとして使用したいと思う波形領域を数多く見 つけることがあります。Wave Inspectorを使えば、マニュアルで波 形にマークを付けることができ、ズーム倍率やポジションを調整しな くても前面パネルの ← と → ボタンを押すだけでマーク間を ジャンプすることができます。また、マークはマニュアルで付けられ るだけでなく、Wave Inspectorでは取込んだ波形すべてを検索して、 ユーザが設定したイベントすべてに自動的にマークを付けることもで きます。

サーチとマーク機能をマニュアルで実行する手順を以下 に示します。

- 1. 信号をズーム表示し、マークしたい箇所を画面中央に表示させます。
- 2. 前面パネルのMark Set/Clearボタンを押します。
- 3. マークしたい箇所すべてでこの手順を繰り返します。
- 4. ← と → のボタンを押すと、マークしたイベント間をジャンプして表示します。

自動的にイベントを見つける手順を以下に示します。

- 1. 前面パネルのSearch(検索)ボタンを押します。
- 2. トリガ・タイプを選択するように、Search Typeを選択して検索条件を 入力します。
- 3. 一致するイベントには白い三角マークが付けられます。
- 4. マニュアルによるマーク検索と同様、 ← と → ボタンを押すとマーク 間をジャンプします。





組込みシリアル・バスの取込みとデコード

組込み設計でシリアル・バスが普及するにしたがって、高分解能で 長い時間ウィンドウを取込む要求が強くなっています。しかし、シリ アル・バス波形は解釈が難しいものです。ハードウェアは正しく動作 しているか?ソフトウェアのバグはないか?システム・ノイズがバス 伝送に影響を及ぼしていないか?気になるところです。

MSO/DPOシリーズにオプションで装備されるシリアル・トリガ/ 解析機能は、I²CやSPIシリアル・バスを簡単に取込み、バスのトラ フィックをデコードすることができるため、設計の検証とデバッグが 容易になります。

I²Cのシリアル信号にトリガする手順を以下に示します。

- 1. シリアル・データとクロック信号を接続します。
- 2. 前面パネルのB1ボタンを押し、入力をI²Cシリアル・バスに設定します。
- 3. 前面パネルのTrigger Menuボタンを押します。
- 4. Type (タイプ) メイン・メニューからBus (バス) を選択します。
- 5. トリガする信号イベントを選択します。例えば、特定のAddress(アドレス) を指定します。
- 6. 画面中央にデコードされたバス波形が表示され、わかりやすく、時間相関 のとれたシリアル信号が表示されます。





車載用シリアル・バスの取込みと解析

CAN、LIN、FlexRayなどのシリアル・バスは、自動車、宇宙、産業 機器などで普及しつつあります。これらのシリアル・バスは複雑であ り、従来のオシロスコープ、ロジック・アナライザ、プロトコル・ア ナライザではデバッグ、検証が難しいものです。

MSO/DPOシリーズにオプションで装備されるオートモーティブ用シ リアル・トリガ/解析機能により、CAN、LIN、FlexRayのシリア ル・バスを簡単に取込み、バスのトラフィックをデコードすることが できるため、設計の検証とデバッグが容易になります。

CANのシリアル信号にトリガする手順を以下に示します。

- 1. シリアル信号を接続して表示させます。
- 2. 前面パネルのB1ボタンを押し、入力をCANシリアル・バスに設定します。
- 3. 前面パネルのTrigger Menuボタンを押します。
- 4. Type (タイプ) からBus (バス) を選択します。
- 5. トリガする信号イベント (Start of Frameなど)を選択します。
- 6. **B1**メニューで**Event Table** (イベント・テーブル) を**On**にします。
- 7. イベント・テーブル内にバス・データがテキストで表示されるため、シス テム設計書と容易に比較することができます。イベント・テーブルでハイ ライト表示された部分は、ズーム・ウィンドウで選択された波形に関連し ており、時間相関がとれています。

PreVu							M	100ms						
	1.1	1				ũ					11		0.00 div	rtical
<u> </u>	0 0	1	-I	1	I	Į.	IJ	I	I	1	ł	I	1	1
oom Factor: 5	0 X											_		
Time	Identifier	DLC	Data			CRC	Mis	sing Ac	k			٦		
-487.0ms	1597EEB2	3	07FF 5	4	71	930						T	- Courses	Table
-447.8ms	1597EEA3	0	Remot	e Frame		AAI	3						Event	Table
-349.2ms	734	8	DFEF C	F45 AD	IS AADD	830							Trans	Table
-296.9ms	76D	8	FFFF 0	000 EEE	E 1111	706	A						Lvent	ratife
-243.9ms	76D	8	FFFF 0	000 EEE	E 1111	706	A						On	Off
-183.8ms	1597EE82	8	FFFF 0	000 EEE	E 1111	216	ε						1.000	
-122.9ms	1597EED1	8	272D I	6DA DE	EF CF45	712							1	
-61.83ms	1597EEA3	8	DF37 [355 27	2D F6DA	24/	7						Sa	we
-25.00µs	1597EEF4	8	5272 0	F6D AD	F3 7D35	262	A						Event	Table
66.84ms	1597EEA3	8	0A1D	0C28 B8	FD EF09	AEG	x						12	
126.0ms	1597EEB2	8	TAID	0C28 88	FD BF09	3C7	12.14							
185.0ms	1597EED1	8	2A1D	0C28 88	FD BF09	486	3							
249.5ms	734	3	F6FD 4	A		201	7							
284.4ms	76D	2	FFFF			ACE								
341.1ms	1597EEA3	6	0A1D	0C28 88	FD.	SF8	4							
347.2ms	Overload Fr	ame												
400.7ms	1597EE82	8	AE4F F	FF1 027	2 DF68	218	0							
461.4ms	1597EED1	8	DF37 0	030F 0D	OA OEOC	2F6	E							
-	100000					_	_	_	_			Ш		
e selects an	event									_				
1) 1.00 V) (2 2	-00ms +0.000	90 s	1.001 1M p	MS/s oints		D Start o	f Fram
Bus BD	Define	Three	sholds	Bit s	ate 00		bel	Bus Di	play	Event	Table			



検出が難しいグリッチの捕捉

今日の高速デジタル回路設計では、グリッチや間欠的に発生する異常 信号によって回路に障害が発生することがあります。従来、このよう なグリッチの検出は簡単ではありませんでしたが、MSO/DPOシリー ズではピーク検出機能により、遅い時間軸設定の低周波信号に含まれ る幅の狭いグリッチであっても難なく捕捉して表示することができ ます。

ピーク検出機能の操作手順を以下に示します。

1. ディスプレイに波形を表示します。

- 2. 前面パネルのAcquireボタンを押します。
- Mode (モード) メイン・メニューからPeak Detect (ピーク検出) を選 択します。
- 4. 掃引速度が遅い場合であっても、幅の狭いグリッチを捕捉することができ ます。ピーク検出機能なしでは、これだけの数のグリッチを観測すること はできません。





検出が難しいグリッチの捕捉(続き)

間欠的に発生する異常信号も、観測がむずかしい現象の一つです。

MSO/DPOシリーズにはバリアブル/無限パーシスタンス表示機能が あり、時間とともに変化する信号を確認でき、トランジェント信号の 特性を容易に理解できます。

パーシスタンス表示機能の操作手順を以下に示します。

1. ディスプレイに波形を表示します。

- 前面パネルのAcquire(波形取込)ボタンを押し、Waveform Display (波形表示)メニュー・ボタンを押します。
- 3. Persist Time (パーシスト表示) メニュー・ボタンを繰返し押して、希 望する残光表示にします。
- 4. 前面パネルのIntensity(波形輝度)ボタンを押し、汎用ノブを回してグ レイスケールの輝度を調整します。
- 5. 表示される波形の輝度変化から、安定した波形変動からの異常信号の発生 頻度を知ることができます。





FilterVu® 可変ノイズ・フィルタ

MSO/DPO2000シリーズに搭載されているFilterVu可変ノイズ・ フィルタは、グリッチを取込みながら不要なノイズをフィルタリン グすることができます。FilterVuでは、フィルタリングされた後の波 形(前景に表示)と、グリッチを含んだ波形(背景に表示)の両方が 表示されます。

可変ノイズ・フィルタによりクリアな波形が表示され、ノイズに影響 されない信号特性がはっきりと表示されます。このクリアな波形によ り、信号エッジの位置や振幅レベルが正確に観測できます。一方、背 景に表示される波形は、オシロスコープの全帯域まで使って表示され るため、高周波のスパイク、ノイズ、ランダム・グリッチ、まれにし か発生しない信号異常を見逃すことがありません。

FilterVu可変ノイズ・フィルタでノイズを抑える手順を 次に示します。

- 1. ディスプレイに波形を表示します。
- 2. 前面パネルのFilterVuボタンを押します。
- 3. サイド・メニューのNoise Filter (ノイズ・フィルタ)の周波数を調整して不要 なノイズを抑えます。
- Background Intensity (背景の輝度)の値を調整してグリッチや波形の細部の表示輝度を設定します。





微小信号の観測

mVやµVレンジの信号観測は、振幅が小さいからだけではなく、相対 的に大きなノイズのために特に難しいものです。

ADA400A型差動プリアンプを使用すると、標準の10:1の受動 プローブで差動信号を100µV/divまでの感度で測定することができ ます。MSO/DPOシリーズのハイレゾ・モードを使用すると、シン グルショットのイベントであっても、ノイズを低減しながら垂直分解 能を改善することができます。

ADA400A型とハイレゾ・モードで小さな差動信号を 取込み、表示する手順を以下に示します。

1. ディスプレイに波形を表示します。

- 2. 前面パネルのAcquire(波形取込)ボタンを押します。
- 3. Mode (モード) メイン・メニューからHi Res (ハイレゾ) を選択します。
- 4. 白の元波形と比べると、ハイレゾ・モードで取込んだシングルショット波形 (黄色)はきれいに表示されています。





デジタル・タイミング問題のデバッグ

デジタル回路の設計エンジニアは、回路のさまざまなタイミング問題 をすばやく検出し、解析しなければなりません。例えば、デジタル 回路のセットアップ/ホールド時間違反は、予期せぬ回路の誤動作を 引き起こしかねません。

MSO/DPOシリーズにはセットアップ/ホールド・トリガ機能があり、 違反を検出して自動的に取込むことができます。さらに、MSOシリー ズでは、パラレル・バスにおけるセットアップ時間とホールド時間を 全チャンネルにわたり監視することもできます。

セットアップ/ホールド時間違反の検出方法を以下に 示します。

1. 前面パネルのTrigger Menuボタンを押します。

- 2. Typeメイン・メニューからSetup & Hold (セット&ホルド) を選択します。
- 3. Timeメイン・メニュー・ボタンを押し、汎用ノブを回してセットアップ時間とホールド時間の最小値を設定します。
- 4. 前面パネルのSearchボタンを押します。
- Searchメイン・メニュー・ボタンを押し、Searchサイド・メニューで Onにし、Search Type(検索の種類)メイン・メニューでSetup & Hold(セット&ホルド)を選択してサーチ・パラメータを入力するか、 Copy Trigger Settings to Search(検索設定をトリガ設定にコピー) を選択します。
- 6. いくつかのセットアップ/ホールド時間違反が検出され、ただちに白い 三角マークが付きます。

PreVu			l.			
	12	mmm	min	Channel Label	Function	miny
www	~~~~ \		~	2	Data	~
and the second second	mun	-	and the second s		Not used	
					Not used	ha
				Auv	hot used	
				1070	Data	
					Data	Setup & Ho
					Usta	
					Data	select
					Data	
	+	a second stand and the		020	Data	Propagation of
				058	Data	Clock
				002	Data	
				000	Data	Data
				023	Data	Data
				000	Data	
				1010	Data	Not used
				000	Data	_
				019	Data	
				0000	Data	
				002	Data	L
	\cup			11-+ 30.200	ons 10k points	
1) 5.00 V	2 5.00 V			D15-D0	Resolution: 2.00ns	Setup & Hold
Type setup & Hold	Define	Times 1.000ms	n	resholds Clock E	dge Mode Normal	



シグナル・インテグリティの確認

設計エンジニアは、設計の特性を評価して、実際に高い信頼性で動作 することを確認する必要があります。この特性評価には、周波数や振幅 の変動、立上り時間、オーバシュート、グランド・バウンス、クロス・ トーク、その他のシグナル・インテグリティ問題などが含まれます。

MSO/DPOシリーズを使用すると、このような測定を自動的または カーソルを使用して簡単に実行できます。

シグナル・インテグリティ測定の手順を以下に示します。

- 1. 前面パネルのCursorsボタンを2回押して水平カーソルを選択します。
- 2. 汎用ノブを回して一つ目のカーソルをグランドに、もう1つのカーソルを 負のオーバシュートに合わせます。
- 3. 画面右上のカーソル・リードアウトに、オーバシュートの電圧が表示され ます。
- 4. 自動で測定する場合は、前面パネルのMeasureボタンを押し、測定する項 目を選択します。
- 5. メイン・メニューでStatistics(統計)をオンにすると、時間に伴って変 化するワーストケースの値を監視することができます。





ビデオ信号のテスト

ビデオ・エンジニアは、何箇所かのテスト・ポイントにおいてビデオ 信号をすばやく確認しなければなりません。この作業を現場で行うた めには、持ち運びが簡単な小型軽量のテスト機器が必要です。 MSO/DPOシリーズのビデオ・トリガ機能は、このような測定エンジ ニアにとっては便利なツールです。DPO3000シリーズでは、75Ω のターミネーションが内蔵されています。

- 1. 必要に応じて適切なアダプタと75Ωのターミネータを使用して、ビデオ 信号をオシロスコープに接続します。
- 2. Autosetボタンを押すと、ビデオ信号用に自動的に設定されます。
- 前面パネルのTrigger Menuボタンを押し、Typeメイン・メニューで Videoを選択します。
- 4. Trigger Onメイン・メニュー・ボタンを押し、サイド・メニューから Line Number(ライン番号)を選択すると、汎用ノブを回すことで各ラ インを調べることができます。
- 5. パーシスタンス表示する場合は、Acquireボタンを押してWaveform Display(波形表示)メイン・メニュー・ボタンを選択します。汎用ノブ を回すと、パーシスタンスのレベルが変更できます。
- 6. カーソルを使用すると、7.5%ビデオ・セットアップなどの相対振幅測定 が行えます。





意図しない回路ノイズの観測

エンジニアは、試作回路において、意図しないノイズがないかチェックしなければなりません。しかし、下図に示すように、ノイズ信号を時間領域で解析するのは難しいものです。MSO/DPOシリーズに装備されているFFT(高速フーリエ変換)は、回路のノイズ原因を特定する強力なツールです。FFTは信号を周波数成分に分解し、周波数ドメインのグラフとして表示します。この情報から、周波数成分をシステム・クロック、オシレータ、リード/ライト・ストローブ、表示信号、スイッチング電源など、既知のシステム周波数と照合することができます。

周波数ドメインでノイズ信号を調べる手順を以下に示します。

- 1. 前面パネルのMathボタンを押します。
- 2. FFTメイン・メニュー・ボタンを押します。
- 3. サイド・メニューからWindow: Rectangular (ウィンドウ:方形波) を選択すると、広帯域のノイズ信号を高分解能で表示できます。
- 4. 必要に応じ、汎用ノブを回してFFT波形の垂直/水平ポジションとスケール を調整します。
- 5. この例では、FFT波形の6kHzと16kHzに大きなノイズ源が観測できます。 この例ではシステム・クロックであり、信号にカップリングされています。





電源高調波の解析

が発生します。

に示します。

電源回路の設計では、回路が電源ラインに与える影響を解析しなけれ Run Trig'd ばなりません。理想的な電源であれば電源ラインに与える負荷は一定 ですが、現実の電源では一定の負荷とはならず、電源ラインに高調波 MSO/DPOシリーズと、TCPO030型、TCPO150型などの電流 プローブを使用することで電源電流を簡単に測定でき、電源ラインの 高調波を解析することができます。 FFT 電流波形に含まれる電源ライン高調波の表示手順を以下 **FFT Source** 1 1. 画面左下の黄色のリードアウトにご注目ください。プローブを接続するだ けで、波形の垂直軸の単位が自動的にmAに設定されています。 Vertical Units 2. 前面パネルのMathボタンを押します。 dev RMS 3. FFTメニュー・ボタンを押します。 Window 4. Blackman-Harris (ブラックマンハリス) ウィンドウを選択します。こ Blackman-のウィンドウでは振幅を最も正確に測定できます。 Harris 5. カーソルを使用することで、基本周波数や5次高調波などの絶対振幅、相 Horizontal 対振幅を測定できます。 625 Hz 125 Hz/div 500mA 100ms 100kS/s 1) J 50.0mA **II+**+ 0.00000 ≤ 100k points Vertical Dual witm Advanced FFT 0.00 div Math Math 20.0 dE



スイッチング回路の測定

スイッチング回路を使った電源変換製品を設計するエンジニアは、 コンポーネントの瞬時消費電力を解析しなければなりません。この測 定は、オシロスコープにしかできません。

MSO/DPOシリーズのロング・メモリ、信号設定機能、さらに TDPO500型高電圧差動プローブ、TCPOO30型電流プローブなど の測定アクセサリを使用することで、スイッチング電源を簡単に測定 できる強力なツールとなります。

スイッチング・デバイスの瞬時消費電力を表示する手順 を以下に示します。

- 1. スイッチング・デバイス(IGBTのコレクタとエミッタ間など)の電圧を測 定します。
- 2. デバイスを流れる電流(IGBTのコレクタ電流など)を測定します。画面左下の青色のリードアウトはmAの単位になっています。
- 3. 前面パネルのAcquire(波形取込)ボタンを押します。次に、Mode (モード)メイン・メニューでアクイジション・モードをAverage(ア ベレージ)またはHi Res(ハイレゾ)にすると、ノイズを抑えることが できます。
- 4. 前面パネルのMathボタンを押します。次に、Dual Wfmメイン・メニュー・ ボタンを押し、サイド・メニューでCh1×Ch2と設定すると瞬時電力波形 が表示されます。
- 5. 自動測定機能により、電圧、電流、さらにピークや平均の電力を測定する ことができます。





X-Y表示による位相測定

X-Y表示を使用することで、2つの信号の相対周波数と位相を測定す ることができます。この表示はリサージュ波形と呼ばれることがあり ます。位相と周波数のわずかな変化であっても観測できるため、通常 の時間ドメイン表示では難しい差分を簡単に観測できます。従来、 リサージュ波形はアナログ信号で表示してきましたが、デジタル信号 でも観測できるようになりました。

X-Y波形表示は、安全動作領域などのパワー・アプリケーションでも 有効で、デバイスの電圧に対する、スイッチング・デバイスの瞬時電 流をプロットすることができます。このグラフ表示により簡単に瞬時 電力が検証でき、最大電圧、最大電流、最大電力などをデバイスの仕 様と比較することができます。

2つのクロック信号の位相比較手順を以下に示します。

- 1.2つの信号をオシロスコープに接続します。
- 2. 前面パネルのAcquire(波形取込)ボタンを押します。
- 3. XY Display (XY表示) メイン・メニュー・ボタンを押し、サイド・メ ニューからTriggered XYを選択します。
- 4. 信号の位相が一致している場合は、左下から右上への対角線として表示されます。この表示例では、0.2°の位相差となっています。
- 5. 前面パネルのCursorsボタンを押します。
- 6. 汎用ノブを回すと、2本のカーソルを表示波形上で移動することができます。





OpenChoiceによる測定結果の文書化

設計エンジニアや現場の測定エンジニアは、オシロスコープによる作 業結果を文書化しなければならないことがあります。従来は、スクリー ン・イメージをいったんリムーバブル・メモリ・デバイスに格納して から、PCにコピーするという手順が必要でした。しかし、操作が簡単 なOpenChoiceデスクトップ(MSO/DPOシリーズで標準装備)に より、スクリーン・イメージをUSB経由で直接PCに転送することが でき、すぐに文書化に取りかかることができます。Microsoft Wordや Excelなどのツールバーにより、Officeアプリケーションに簡単に統 合できます。

USBを使用してスクリーンショットをPCに送る手順を以下に示します。

1. 信号を取込みます。

- 2. オシロスコープとPCをUSBケーブルで接続します。
- 3. OpenChoice Desktopデスクトップ・プログラムを起動します。
- Select Instrument (機器の選択)をクリックし、適切なUSB機器を 選択してOKをクリックします。
- 5. Get Screen (ディスプレイの取得)をクリックしてスクリーン・イメージを取込みます。
- 6. Modify Note (ノートの編集)を選択してコメントを追加します。
- 7. Save As (名前を付けて保存) をクリックし、スクリーン・イメージを ファイルとしてPCに保存します。
- 8. Copt to Clipboard (クリップボードヘコピー)をクリックします。文 書作成プログラムを起動してイメージを貼り付けます。





NI LabVIEW SignalExpress™ Tektronix Editionによるデータ・ロギング

National Instruments社製LabVIEW SignalExpress Tektronix Edition (TE) を使用することで、PCでMSO/DPOシリーズをリ モート・コントロールすることができます。このソフトウェア(ベー シック・バージョン)は標準で添付されており、GPIB、Ethernet、 USBに対応しています。NI LabVIEW SignalExpress TEは、さまざ まな当社製品をUSBのプラグアンドプレイでサポートします。

ベーシック・バージョンでは、基本的なデータ・ロギング 機能、波形取込み、測定データのハードディスク保存など が実行できます。

1. 信号を取込みます。

- 2. オシロスコープとPCをUSBケーブルで接続します。
- 3. NI LabVIEW SignalExpress TEプログラムを起動します。
- 4. SignalExpressが起動すると、接続されている機器が自動的に認識され、 そのデータがPCに転送されます。
- 5. 基本的なリモート機器コントロールは、Step Setupタブで実行します。
- 6. 簡単なデータ・ロギング、測定ロギングは、Recordボタンで実行します。
- 7. ライブ波形、ロギングされた波形、測定結果は、Data Viewタブにドラッグ アンドドロップできます。





NI LabVIEW SignalExpress™ Tektronix Editionによるリミット・テスト

MSO/DPOシリーズには優れた解析機能が搭載されていますが、アプ リケーションによってはPCベースのアプリケーションに適したものも あります。National Instruments社製LabVIEW SignalExpress Tektronix Editionのプロフェッショナル・バージョンでは、フィル タリング、ヒストグラム、リミット・テストなどの拡張解析機能が、 使い慣れたMicrosoft WindowsインタフェースとUSBのプラグ アンドプレイによって実行できます。

信号のリミット・テストの手順を以下に示します。

1. 信号を取込みます。

- 2. オシロスコープとPCをUSBケーブルで接続します。
- 3. NI LabVIEW SignalExpress TEプログラムを起動します。
- 4. NI LabVIEW SignalExpress TEが起動すると、接続されている機器が 自動的に認識され、そのデータがPCに転送されます。
- 5. 設定した制限値に対してリミット・テストを実行するには、Add Step → Analog → Test → Limit Testと選択します。
- 6. リミットの定数または波形を入力します。この例では、周波数測定のリ ミット・テストを示しています。
- 7. Add Step → Operations → Conditional Repeatと選択すること で、リミットを外れるまでテストを繰り返すことができます。



Tektronix お問い合わせ先:

日本

本社03-6714-3111SA営業統括部03-6714-3004ビデオ計測営業部03-6714-3005

大宮営業所
048-646-0711
042-792-2011
神奈川営業所
045-473-9871
東京営業所
042-573-2111
名古屋営業所
052-581-3547
大阪営業所
06-6397-6531
福岡営業所
092-472-2626
湖南カストマ・サービス・センタ
0120-7-41046

地域拠点

米国 1-800-426-2200
中南米 52-55-542-4700
東南アジア諸国/豪州 65-6356-3900
中国 86-10-6235-1230
インド 91-80-2227-5577
欧州 44-0-1344-392-400
中近東/北アフリカ 41-52-675-3777
他30カ国
Updated 02 September 2008

詳細について

当社は、最先端テクノロジに携わるエンジニアのために、資料を用意しています。当社ホームページ (www.tektronix.co.jpまたはwww.tektronix.com)をご参照ください。

\$

TEKTRONIXおよびTEKは、Tektronix, Inc.の登録商標です。Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの登録商標 です。記載された商品名はすべて各社の商標あるいは登録商標です。 09/08 DM 3GZ-21588-1

Tektronix

Enabling Innovation

日本テクトロニクス株式会社

東京都港区港南2-15-2 品川インターシティB棟6階 〒108-6106 製品についてのご質問・ご相談は、お客様コールセンターまでお問い合わせください。

TEL 03-6714-3010 E-mail ccc.jp@tektronix.com 電話受付時間/9:00~12:00・13:00~18:00 月曜~金曜(休祝日は除く)

当社ホームページをご覧ください。www.tektronix.co.jp 製品のFAQもご覧ください。www.tektronix.co.jp/faq/

■ 記載内容は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

© Tektronix